


平成19年度 夏井川流域一斉水質調査結果マップ

(平成19年8月5日 10:00AM 一斉取水)

No	河川名	地点
1	夏井川	河口
1'	夏井川	旧六十枚橋
2	夏井川	鎌田
3	新川	古川橋
4	新川	いわき総合高前
5	新川	阿弥陀堂
6	夏井川	磐城橋
7	好間川	北目
8	好間川	常盤道下
9	夏井川	久太夫橋
10	夏井川	愛谷道下
11	夏井川	小川公民館
12	小玉川	小玉橋
13	夏井川	加路川合流前
14	加路川	本川合流前
15	夏井川	鹿又川合流前
16	夏井川	三坂川合流後
17	夏井川	三坂川合流前
18	夏井川	五味沢
19	夏井川	夏井一小前
20	右支夏井川	役場裏
21	右支夏井川	飯豊
22	夏井川	神俣(滝根中前)
23	夏井川	梵天川合流後
24	梵天川	本川合流前



(グラフの見方)
透視度 — 値が大きいほど水は澄んでいます
COD — 値が大きいほど水は汚れています
導電率 — 値が大きいほど水は汚れています

透視度は現地計測、COD及び導電率は室内試験のデータを使用

